

Правила хранения и эксплуатации

Хранить необходимо отдельно от изделий из пластмасс, в отдалении от источников озона и ультрафиолетового излучения (избегать длительного попадания прямого солнечного света).

Оптимальная температура для хранения резиновых перчаток от 0 до 20С, относительная влажность воздуха по гигрометру не менее 65% и не более 85%.

Для исключения окисления кислородом хранить плотно уложенными в пакете, исключая избыточное сдавление, перегибы изделий.

При длительном хранении перчатки должны быть опудрены тальком.

Если оболочки потеряли эластично или слиплись их размещают на 15 минут в теплый раствор аммиака 5%, после этого изделия погружают на 15 минут в теплую воду с 5% глицерина. В результате изделие вновь становится эластичным